

Használati útmutató

ACS-T típusú digitális mérleghez

Kérjük, a mérleg üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.

Figyelmeztetés:

- A mérleget stabil, síkfelületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzetet a mérleg alján található négy csavaros lábbal kell beállítani.
- A mérleg üzembe helyezése előtt a beépített akkumulátort töltsse fel.
- A mérleg tálcáját bekapcsolás előtt kell a mérőkeretre feltenni. Ezután üres tálcával kell bekapcsolni a készüléket. A mérni kívánt tárgyakat a tálca közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén törekedni kell arra, hogy a tálca közepén legyen a tárgy súlypontja!
- Kérjük, tartsa mérleget száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, ne tartsa magas páratartalmú, poros vagy rázkódó helyen!
- Ne tároljon a mérlegen nehéz tárgyat, mert az tönkretelheti a mérőcellát!
- Stabil feszültségű hálózaton működtesse a mérleget, mivel magasabb vagy alacsonyabb feszültség tönkretelheti a készüléket!
- Húzza ki a mérleg csatlakozóját az elektromos hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket!
- A mérleget enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa!

Tartsa a mérleget tisztán és szárazon!

Billentyűzet:

ZERO – A mérleg nullázása, nullpont meghatározása

TARE – A mérleg tárazása

STORE – Az egységár mentése a mérleg memóriájába

ADD – A mért egységek összeadása

M1-M7 – Közvetlen memória gombok az egységárak tárolására

C – A beállítások törlése

0-9 – Az egységár beírása

. – A tizedes pont beállítása

Kijelző:

Tára jelzése a „WEIGHT(kg)” bal felső részén található.

A nullázás a „WEIGHT(kg)” bal alsó részén található.

Az alacsony akkumulátor feszültség jelzése a „UNIT PRICE” kijelző alsó részén található.

AC töltés jelzése „TOTAL PRICE” mellett, bal oldalon található.

Alapvető funkciók:

A mérleg nullázása: A mérleg tálcájára nincs súly helyezve és a mérleg kijelzője nem 0-t mutat, nyomja meg a ZERO gombot a mérleg nullázásához.

Tára funkció: Nyomja meg a TARE gombot mérés módban, ha a súly kisebb, mint a tára tartománya, a gomb megnyomásával súly lenullázódik.

Túlterhelés riasztás: Az ACS-T bolti ellenőrző mérleg méréshatára 40kg. Nagyobb súly a mérleg meghibásodásához vezet.

Az egységár megadása: A terméket helyezze a mérlegre, majd a 0-9 gombok segítségével írja be az egységárat.

Az egységárat A C gomb megnyomásával törölheti.

Fizetendő tételek összeadása (ADD) – Amennyiben a vásárló több tételt vásárol, a mérleg „ADD” funkciója segítségével könnyedén kiszámíthatja a végösszeget. Példa: 3 termék összeadása. A termék 0.5 kg – 100 Ft/kg, B termék 1 kg – 150 Ft/kg, C termék 1,5 kg – 200 Ft/kg.

Helyezze az A terméket a mérlegre, majd írja be az árát (100 Ft/kg). A kijelző TOTAL részén megjelenik az 50 Ft. Nyomja meg az ADD gombot. A kijelző UNIT PRICE részén megjelenik az „ADD01” felirat. Vegye le, majd helyezze rá a B terméket.

Írja be az árát (150 Ft). A kijelző TOTAL részén megjelenik a 150 Ft. Nyomja meg az ADD gombot. A kijelző UNIT PRICE részén megjelenik az „ADD02” felirat. A TOTAL részén megjelenik az összeg 200 Ft. Vegye le, majd helyezze rá a C terméket. Az előzőekben leírt módon az ADD gomb megnyomása után a Total részen megjelenik az összeg 500 Ft.

A készülék 99 termék árának összeadását tudja kezelni egy vevő esetében. A CLEAR gomb megnyomásával kilép az összeadás funkcióból.

Egységár tárolása a memóriában:

Nyomja meg a STORE gombot, majd írja meg a kívánt egységárat. Ezután nyomja meg az M1-M7 gombok egyikét az egységár tárolására.

A memóriában tárolt egység ár az M1-M7 gombok segítségével hívható elő.